



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos, Segurança e Trânsito
SMIESUST

TERMO DE REFERÊNCIA

Justificativa da Necessidade da Contratação:

Abertura de licitação para contratação de empresa para efetuar reforma da lança do cesto aéreo acoplado a VTR 203, Caminhão Ford, modelo F 4000 G, ano 2011, cor prata, placas ITA 9466, chassis 9BFLF4794BB000636, considerando ser de extrema urgência, pois é o único veículo do Setor de Iluminação Pública que possui o cesto aéreo que é usado para fazer a manutenção na rede de iluminação pública no Município.

Caracterização do Objeto:

Abertura de licitação para contratação de empresa para efetuar reforma da lança do cesto aéreo acoplado a VTR 203, Caminhão Ford, modelo F 4000 G, ano 2011, cor prata, placas ITA 9466, chassis 9BFLF4794BB000636, conforme LT nº 315/17, solicitações Nº 3925, 4011 e 4013/17, em anexo.
Observar prazo de garantia dos serviços, deverá ser de (06) seis meses.

Definição e Descrição Técnica do Objeto:

Conforme solicitações e Laudo Técnico, em anexo.

Orçamento Detalhado: ± R\$ 10.800,00**Definição da Estratégia e Prazo de entrega Materiais:**

Após empenho e execução dos serviços.

Garantia de Reserva Orçament.com Indicação da Respectiva Rubrica:

Órgão: 09

Unidade: 01

Proj.Ativ.: 2.068

(477) 3.3.90.30.01.00.00.00.0001 - Material de consumo

Unidade: 04

Proj.Ativ.: 2.072

(501) 3.3.90.30.39.00.00.00.0001 - Material de Consumo

(502) 3.3.90.39.19.00.00.00.0001 - Outros Serv. de Terceiros - P. Jurídica

Cronograma físico-financeiro de Desembolso:

Conforme empenhos

APROVADO: 18/10/17

Eduardo Bonotto,
Prefeito Municipal

Edson Damião de Melo Ribas,
Secretário da SMIESUST
Decreto nº 16.926/17



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SERVIÇOS URBANOS, SEGURANÇA E
TRÂNSITO
PARQUE RODOVIÁRIO DE MÁQUINAS

LAUDO TÉCNICO Nº 315/2017

São Borja (RS), 06 de outubro de 2017

De: Eng.º Fernando Mendes Schneider.
Para: Sr.º Edson Damião de Melo Ribas
Secretário da SMIESUST

Vimos através desta informar, primeiramente, que a VTR 203 é dotada (e assim foi exigido quando da licitação) de um cesto aéreo (Fig. 01) da fabrica (Fig.02) que detem a marca IMAP (Fig. 03), localizada em Santo Antonio da Patrulha no Rio Grande do Sul(Fig 02)



Figura 01




Figura 02



Fig. 03

Este equipamento, cesto aéreo, modelo LA 11.500, nos foi entregue pela revendedora FORD de Santa Rosa (Fordpasso) montado no chassi da VTR 203. Como se vê, não tive(mos) nenhuma

ingerencia sobre marca e modelo do produto que nos foi entregue). Após 06 (seis) anos de uso sistemático, o acessório apresentou desgaste e folgas preocupantes na sua base de fixação e giro, motivo pelo qual encaminhamos solicitação de orçamento para o seu conserto. Isto explica a presença das buchas e pinos constantes nos orçamentos. A substituição de filtros de sucção (linha de alimentação do sistema hidráulico), de retorno (filtra o óleo que volta ao reservatório). O óleo do reservatório será todo substituído – 60 litros – viscosidade 68. Gostaria de elucidar aos incautos, não envolvidos diretamente nas manutenções mecânicas, de que não há cadastro do CA, motivo pelo qual esta despesa está sendo debitada na viatura onde esta instalada.

Viatura	:	203	Nº Chassis:9BFLF4794BB000636
Marca	:	FORD	Nº Tombamento:
Modelo	:	F-4000 G	Lotação: 3 Pessoas c/cinto segurança
Ano/Modelo Fabricação		2011/2011	Potência: 120 cv
Placas	:	ITA 9466	Com cesto aéreo IMAP
Cor	:	PRATA	RENAVAM: 463963520
Motor:		Cummins B3.9 120 P5-0	Capacidade: 6,8 PBT
Pneus:		7.50 R 16	Bateria : 70 Ah

PEÇAS

<u>Quant.</u>	<u>un</u>	<u>Especificação</u>
01	un	Jogos pinos
01	un	Jogo de buchas
02	un	Bucha de bronze 192 x 176 x 95
02	un	Bucha de bronze TM 23 91 x 76,2 x 60
01	un	Filtro de ar
01	un	Filtro de sucção
01	un	Filtro de retorno
60	l	Óleo hidráulico AW68 (SAE68)

MÃO DE OBRA

01 Mão de obra para troca de peças .

Obs¹.: Após desmontado o equipamento, poderá haver necessidade de orçar novas peças/serviços.

Obs³.: Como é um equipamento de trabalho de alto risco peço que seja solicitado somente orçamento de empresas qualificadas e que possam dar garantia dos serviços prestados.

Obs².: A concessionária IMAP localiza-se em Santo Antonio da Patrulha-RS.

Obs¹.: Este laudo especifica somente necessidades e não questiona valores a serem pagos pelas mesmas nem fornecedores.

Obs².: Nas manutenções externas, cada secretaria deverá designar um motorista responsável pelo acompanhamento dos procedimentos e que deverá saber responder qualquer questionamento a respeito das manutenções havidas. Este motorista deverá recolher as peças substituídas e entregá-las no almoxarifado do Parque de máquinas.

Obs³.: Todas as manutenções deverão ser lançadas no diário de bordo. Sendo o que se apresentava para o momento e colocando-me ao dispor para eventuais esclarecimentos, subscrevo-me

Atenciosamente

FMS/fms 10:58 h

Prefeitura Municipal São Borja

Fernando Mendes Schneider
Eng. Ind. Mecânico