

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA**RUA CEL APPARÍCIO MARIENSE DA SILVA,2751
SÃO BORJA
55 34314455

88.489.786/0001-01

ORÇAMENTO N°**SOLICITAÇÃO DE COMPRAS N°**

Departamento : SMS ADMINISTRATIVO

Fone / Ramal : /

Fax :

042109**052806**

Página 1

Dados do Orçamento/Solicitação

Orçamento : 42109**Data Limite** : 26/10/2024**Hora Limite** : 09:00**Solicitação** : 52806**Data** : 26/09/2024**Tipo** :**Resumo** : Solicito dispensa de licitação por pequeno valor para manutenção, conserto e limpeza de ar condicionado split , de algumas unidades de saúde (Esf 4, Esf 8, Esf 09, Esf 19) SAMU e MAC.

Dados do Fornecedor

Nome :**Numcgm** :**CNPJ** :**Endereço** :**Complemento** :**Contato** :**Município** :**CEP** :**Fone/Fax** :

Dados dos Produtos

Prazo de entrega : 0 dias**Validade do orçamento** : 0 dias**Observações** :

| ITEM | QUANT | UNIDADE | MATERIAL OU SERVIÇO | MARCA | VLR UNIT. | VLR TOT. |
|------|-------|---------|---|-------|-----------|----------|
| 1 | 1 | Unidade | CONCERTO AR CONDICIONADO RESUMO: Conserto do compressor e recarga de gás em ar condicionado split, marca consul 12000btus Tombo 40506, no Esf 4. | | | |
| 2 | 1 | Unidade | CONCERTO AR CONDICIONADO RESUMO: Limpeza de ar condicionado split : marca Equibras Tombo 22031, Esf 8. | | | |
| 3 | 1 | Unidade | CONCERTO AR CONDICIONADO RESUMO: Limpeza de ar split Marca Philco Tombo 47998, Esf 8 | | | |
| 4 | 1 | Unidade | CONCERTO AR CONDICIONADO RESUMO: conserto ar split Marca Brize Tombo 41364 , Esf 8. | | | |
| 5 | 1 | Unidade | CONCERTO AR CONDICIONADO RESUMO: Limpeza ar split Philco, Tombo 47997 Esf 8. | | | |
| 6 | 1 | Unidade | CONCERTO AR CONDICIONADO RESUMO: Limpeza ar split Marca Brize S/Tombo. Esf 8 | | | |
| 7 | 1 | Unidade | CONCERTO AR CONDICIONADO RESUMO: Conserto compressor e carga de gás, ar split Marca Elgin 24000 Btus tomo 52404, Esf19. | | | |
| 8 | 1 | Unidade | CONCERTO AR CONDICIONADO RESUMO: Limpeza de ar split Marca Equibras 9000 Btus tomo 22029 Esf 9. | | | |
| 9 | 1 | Unidade | CONCERTO AR CONDICIONADO RESUMO: Limpeza ar split Marca Philco 9000 Btus Tombo 48006, Esf 9 | | | |
| 10 | 1 | Unidade | CONCERTO AR CONDICIONADO RESUMO: Limpeza de ar split Marca Consul 18000 Btus | | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA**RUA CEL APPARÍCIO MARIENSE DA SILVA,2751
SÃO BORJA
55 34314455

88.489.786/0001-01

ORÇAMENTO N°**SOLICITAÇÃO DE COMPRAS N°**

Departamento: SMS ADMINISTRATIVO

Fone / Ramal : /

Fax :

042109**052806**

Página 2

| ITEM | QUANT | UNIDADE | MATERIAL OU SERVIÇO | MARCA | VLR UNIT. | VLR TOT. |
|--------------------|-------|---------|--|-------|-----------|----------|
| | | | S/tombo SAMU | | | |
| 11 | 1 | Unidade | CONSERTO AR CONDICIONADO RESUMO: Conserto e limpeza de ar Split Marca Elgin 12000 Btus Tombo 43837 MAC | | | |
| 12 | 1 | Unidade | CONSERTO AR CONDICIONADO RESUMO: Limpeza e conserto de ar split Brize 9000 Btus Tombo 50481 MAC | | | |
| 13 | 1 | Unidade | CONSERTO AR CONDICIONADO RESUMO: Limpeza e conserto de ar split Marca Eletrolux 7500 Btus tombo 27304 MAC. | | | |
| TOTAL GERAL | | | | | | |